


KALİBRASYON TALİMATI	Doküman No	KY-P06-T02
	Revizyon No	00
	Revizyon Tarihi	13.03.2015
	Sayfa No	1/1

MEZURENİN KALİBRASYONU

- 1- Kalibrasyonu yapılacak ölçme aletinin cinsini, adedini, kod numarasını kontrol et
- 2- Kalibrasyon yapmak için gün ışığı alan pencereli bir ortam seç
- 3- Seçilen ortamın sıcaklığının 18°- 22° olmasına özen göster
- 4- Kalibrasyon için yerden 55-80 cm yükseklikte ve zemin ile paralel olan bir masa seç
- 5- Masa yüzeyinin düzgün ve temiz olmasına özen göster
- 6- Ölçü cihazını masaya düzgün ve tamamı temas edecek şekilde yerleştir
- 7- Kullanımdan dolayı ölçme aletinin ölçümü gerçekleştiremeyecek şekilde hasar görüp görmediğini kontrol et, cihaz ölçüm işlemini yapamayacak şekilde ise hurdaya ayır
- 8- Ölçüm değerlerini yaklaşık 30 cm mesafeden oku
- 9- Ölçüm yaparken göz ile ölçülen değer 90° açı yaptığından emin olarak ölçümü yap ve oku
- 10- Ölçüm değerinde izin verilen hata aralığı
39,5 inch' de en fazla $\pm 1/4$ inch
100 cm' de en fazla $\pm 0,5$ cm

Bu değerler dışına çıkan ölçüm cihazını hurdaya ayır

11- Kalibrasyon etiketi: a



Kalibrasyon işlemi sonucunda kalibrasyonun geçerlilik süresini gösteren yandaki etiketi doldurup yapıştır. Etiketini doldururken "a" kısmına kalibrasyon kodunu "b" kısmına kalibrasyonun yapıldığı tarihi yaz.

Sorumluluk	Unvanı	Adı Soyadı	Onay
Hazırlayan	Yönetim Temsilcisi		
Onay	Genel Müdür		